

LEISTER



GHIBLI AW



Hot Air Tool


User Manual



	V-	230	120	100	V~	230	120	100
W	2300	1800	1500	W	2300	1800	1500	
Hz		50/60		Hz		50/60		
	g		1180		lbs		3.16	
	°C		65 – 620		°F		150 – 1150	
	a = mm b = mm c = ø / mm		280 220 45		a = ø / inch b = inch c = ø / inch		11 8.7 1.8	
	Vmin (20°C)		140 – 250		cfm (68°F)		4.95 – 8.85	
	dB (A)		67		dB (A)		67	







应用

这款热风设备符合各项安全规定，并且可以使用莱丹原厂附件，可供以下热风应用使用：

- 焊接各种热塑性塑料
- 活化/松脱不含溶剂的粘合剂和热熔胶
- 焊接铜管、焊接头和金属膜
- 焊接薄膜和篷布
- 解冻已冻结的水管
- 干燥潮湿的表面

警告



打开设备时，带电元件及接头显露，可能导致生命危险。打开设备前应将电源插头从插座上拔下，调试前检查电源线和插头以及延伸缆线是否有电气和机械损伤。



热风设备使用不当，尤其是在可燃物或可爆炸气体附近使用时，可能导致火灾和爆炸危险。



燃烧危险！不要触摸热的加热管元件和喷嘴。冷却设备。热空气射流切勿指向人或动物。

小心



所设定的设备额定电压务必要与电源电压保持一致。



在施工现场使用设备时，为确保人员安全，必须使用故障电流开关。



设备运行时必须进行监控。热气可能到达视线外的可燃物上。只能由受过培训的人员或在其监督下操作设备。儿童不得使用设备。



注意设备防潮防湿。



修理只可以通过经授权的Leister-服务站执行。只可以使用正宗的Leister-配件和备件。

质量保证

- 此设备自购买之日起适用直销代理/销售商提供的担保或保修权利。若因生产或加工问题提出担保或保修要求（通过账单或供货单证明），此类问题将由经销商通过更换备件或维修予以排除。加热元件不属于担保或保修范围。
- 其他担保或保修要求均依照强制性法规予以排除。
- 由正常磨损、过载或不当操作造成的损坏不可享受保修服务。
- 若购买者对设备进行改装或更改，则不再享受担保或保修服务。

一致性

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil/Schweiz,
确认，我们投入使用的产品满足下列欧盟准则的要求。

准则: 2006/42, 2011/65

2004/108 (至2016.04.19), 2014/30 (自2016.04.20),

2006/95 (至2016.04.19), 2014/35 (自2016.04.20),

符合标准: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,
EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 02.02.2016

Bruno von Wyli, CTO

Andreas Kathriner, GM