

# LABOR S: 小巧方便。

为实验室开发，同时也非常适用于小量的、难于触及部位的焊接工作。



LABOR S 连接鼓风机 MINOR 进行焊接工作。

手动工具

## LABOR S



- 可通过旋钮进行温度调节
- 体积小、重量轻
- 进行快速焊接和固定点焊的理想工具
- 可以使用 ROBUST、MINOR 鼓风机 (参见第 27 页) 或压缩空气作为风源

### 技术参数

电压	V~	230
功率	W	800 / 900
温度	°C	20 - 600
尺寸 (L × Ø)	mm	180, 手柄 Ø 32
重量	kg	0.15 (不含风管, 无电源线)
欧标符合标识	CE	
认证许可标识		
安全防护等级 II	回	

### 订购号

- 101.716 LABOR S 带接线盒, 230 V / 800 W, 配欧标插头, 风管长度 3 m  
 101.754 LABOR S 与 MINOR 鼓风机配合使用, 230 V / 900 W, 配欧标插头 风管长度 1.5 m  
 根据要求可提供其它型号的产品

## LABOR S 适用附件

	107.144 插接式 Ø 5 mm 标准圆风嘴
	快速焊接风嘴, 插接在 Ø 5 mm 标准圆风嘴上使用 106.992 5.7 mm, A 型 106.993 7 mm, B 型 106.989 3 mm 106.990 4 mm 106.991 5 mm 156.470 5 mm 弯曲
	106.996 插接式固定点焊风嘴, 与 Ø 5 mm 标准圆风嘴配合使用
	143.831 螺纹式风嘴过渡接口
	107.146 Ø 2 mm 锡焊风嘴
	107.151 Ø 4 mm 锡焊风嘴
	107.148 Ø 3 × 1.5 mm 椭圆形锡焊风嘴
	105.622 螺纹式 Ø 5 mm 标准圆风嘴
	106.988 螺纹式固定点焊风嘴
	113.666 快速焊接圆风嘴, Ø 3 mm 带固定点焊功能, 螺纹式连接 113.399 快速焊接圆风嘴, Ø 4 mm, 带固定点焊功能, 螺纹式连接 113.876 快速焊接圆风嘴, Ø 3 mm 无固定点焊功能, 螺纹式连接 113.874 快速焊接圆风嘴, Ø 4 mm, 无固定点焊功能, 螺纹式连接
	113.670 三角快速焊接风嘴, 5.7 mm 带固定点焊功能, 螺纹式连接 113.877 无固定点焊功能, 螺纹式连接 5.7 mm, A 型 106.986 无固定点焊功能, 螺纹式连接 7 mm, B 型 106.987 7 × 5.5 mm
	126.552 螺纹式快速焊接风嘴 Ø 4 mm, 适用于氟塑料焊接
	101.581 加热管, 230 V / 800 W
	101.643 加热管, 120 V / 600 W

更多新的配件目录

[www.leister.com/accessories](http://www.leister.com/accessories)

通用附件

36/37